

Contrôle anti-pollution Espagne sur véhicule à essence

DAIHATSU TERIO du 23-07-2007

Co ralenti : 0.26 Co accéléré : 0.30

UNIDAD DE INSPECCIÓN		UNIDAD DE INSPECCIÓN		UNIDAD DE INSPECCIÓN	
Inspector	Inspector	Inspector	Inspector	Inspector	Inspector
1.01 DOCUMENTACIÓN	34	4.26 LUZES DE FRENO	34	9.19 CABLES, VARILLAS, PALANCAS, CONEXIONES	34
1.02 NÚMERO DE BASTIDOR	34	4.30 LUZ DE LA PLACA DE MATRÍCULA TRASERA	34	9.20 CILINDROS DEL SISTEMA DE FRENO	34
1.03 PLACA DE MATRÍCULA	34	4.32 LUZ DE FRENADO	34	9.21 VALVULA SENSOIRA DE CARGA	N/A
1.04 PLACA DE MATRÍCULA	34	4.34 LUZ DE ANTENA	34	9.22 AJUSTADORES DE TENSION AUTOMÁTICOS	34
2.01 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERIA Y CHASIS	N/A	4.38 LUZ DE GALBO	N/A	7	DIRECCIÓN
2.01 ANTEPANTALLADO DELANTERO	N/A	4.40 CATAFÓPTICOS	34	7.01 DESVIACION DE RUEDAS	34
2.02 CARRERÍA Y CHASIS	34	4.41 ALUMBRADO INTERIOR	N/A	7.02 VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN	34
2.03 DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO	34	4.42 AVISADOR ACÚSTICO	34	7.03 CAJA DE DIRECCIÓN	34
2.04 GUARDABARRIOS Y DISPOSITIVO ANTIREFLEXIÓN	34	4.43 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	N/A	7.04 TRANSMISIÓN Y ROTULA	34
2.05 LAMPY Y LAMPARABRISAS	34	4.44 SERIALIZACION DE APERTURA DE PUERTA	N/A	7.05 SERVIDORRECUJOS	34
2.06 PROTECCIONES LATERALES	N/A	4.45 SERIALIZACION LAMPADA ESPECIFICA	N/A	7	EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN
2.07 PROTECCIÓN TRASERA	34	6	EMISIONES CONTAMINANTES	N/A	9.01 EJES
2.08 PUERTAS Y PELLOROS	34	6.01 RUIDO	N/A	9.02 RUEDAS	34
2.09 RETROVISORES	34	6.02 VEHIC CON MOTOR ENCENDIDO POR CHISPA	34	9.03 NEUMÁTICOS	34
2.10 SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS	N/A	6.03 VEHIC CON MOTOR ENCENDIDO POR COMPRESIÓN	N/A	9.04 SUSPENSIÓN	34
2.11 SOPORTE EXTERIOR RUEDA REPUESTO	34	6	FRENOS	9	MOTOR Y TRANSMISIÓN
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	34	6.01 FRENOS DE SERVIDO	34	9.01 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	34
2.13 ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE VEHICULOS M Y M	N/A	6.02 FRENO SECUNDARIO (SOCCORO)	N/A	9.02 SISTEMA DE ALIMENTACION	34
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	6.03 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	N/A	9.03 SISTEMA DE ESCAPE	34
3.01 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES	34	6.04 FRENO DE INERCI	N/A	9.04 TRANSMISIÓN	34
3.02 CINTURONES DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES	34	6.05 DISPOSITIVO ANTILOQUEO	N/A	9.05 VEHICULOS QUE UTILIZAN GAS COMO CARBURANTE	N/A
3.03 DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PARA NIÑOS	N/A	6.06 DISPOSITIVO DE DESACELERACIÓN	N/A	9	OTROS
3.04 ANTECHOQUE Y ANTIHAYO	34	6.07 PEDAL DEL DISPOSITIVO DE FRENO	34	10.01 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS	N/A
3.05 ANTIHAYO Y ALARMA	34	6.08 BOMBA DE VACIO O COMPRESOR Y DEPÓSITOS	N/A	10.02 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PERECEDERAS	N/A
3.06 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA	34	6.09 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN	N/A	10.03 TRANSPORTE ESCOLAR	N/A
3.07 DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DE LA CARGA	N/A	6.10 VALVULA DE REGULACION DEL FRENO DE MANO	N/A	10.04 TACÓGRAFO	N/A
3.08 INDICADOR DE VELOCIDAD	34	6.11 VALVULA DE REGULACION DEL FRENO DE MANO	N/A	10.05 LIMITACION DE VELOCIDAD	N/A
3.09 SALIENTES INTERIORES	34	6.12 ACUMULADOR O DEPÓSITO DE PRESIÓN	N/A	10.06 REFORMAS NO AUTORIZADAS	34
3.10 ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE VEHICULOS M Y M	N/A	6.13 ACOPLAMIENTO DE LOS FRENOS DE REMOLQUE	N/A		
4	ALUMBRADO Y SERIALIZACION	6.14 SERVOFRENO CILINDRO DE MANDO (S HÍDRULICOS)	34		
4.01 LUZES DE CRUCE Y CARRETERA	34	6.15 TUBOS RÍGIDOS	34		
4.02 LUZES DE MARCHA ATRAS	34	6.16 TUBOS FLEXIBLES	34		
4.03 LUZES INDICADORAS DE DIRECCIÓN	34	6.17 FANALAS	34		
4.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	34	6.18 TAMBORES Y DISCOS	34		

Contrôle anti-pollution Espagne

sur le même véhicule

Le 22-07-2009 à 160 000 kms

Co ralenti : 0.01 Co accéléré : 0.01

UNIDAD DE INSPECCIÓN		UNIDAD DE INSPECCIÓN		UNIDAD DE INSPECCIÓN	
Inspector	Inspector	Inspector	Inspector	Inspector	Inspector
1.01 DOCUMENTACIÓN	34	4.26 LUZES DE FRENO	34	9.19 CABLES, VARILLAS, PALANCAS, CONEXIONES	34
1.02 NÚMERO DE BASTIDOR	34	4.30 LUZ DE LA PLACA DE MATRÍCULA TRASERA	34	9.20 CILINDROS DEL SISTEMA DE FRENO	34
1.03 PLACA DE MATRÍCULA	34	4.32 LUZ DE FRENADO	34	9.21 VALVULA SENSOIRA DE CARGA	N/A
1.04 PLACA DE MATRÍCULA	34	4.34 LUZ DE ANTENA	34	9.22 AJUSTADORES DE TENSION AUTOMÁTICOS	34
2.01 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERIA Y CHASIS	N/A	4.38 LUZ DE GALBO	N/A	7	DIRECCIÓN
2.01 ANTEPANTALLADO DELANTERO	N/A	4.40 CATAFÓPTICOS	34	7.01 DESVIACION DE RUEDAS	34
2.02 CARRERÍA Y CHASIS	34	4.41 ALUMBRADO INTERIOR	N/A	7.02 VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN	34
2.03 DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO	34	4.42 AVISADOR ACÚSTICO	34	7.03 CAJA DE DIRECCIÓN	34
2.04 GUARDABARRIOS Y DISPOSITIVO ANTIREFLEXIÓN	34	4.43 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	N/A	7.04 TRANSMISIÓN Y ROTULA	34
2.05 LAMPY Y LAMPARABRISAS	34	4.44 SERIALIZACION DE APERTURA DE PUERTA	N/A	7.05 SERVIDORRECUJOS	34
2.06 PROTECCIONES LATERALES	N/A	4.45 SERIALIZACION LAMPADA ESPECIFICA	N/A	7	EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN
2.07 PROTECCIÓN TRASERA	34	6	EMISIONES CONTAMINANTES	N/A	9.01 EJES
2.08 PUERTAS Y PELLOROS	34	6.01 RUIDO	N/A	9.02 RUEDAS	34
2.09 RETROVISORES	34	6.02 VEHIC CON MOTOR ENCENDIDO POR CHISPA	34	9.03 NEUMÁTICOS	34
2.10 SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS	N/A	6.03 VEHIC CON MOTOR ENCENDIDO POR COMPRESIÓN	N/A	9.04 SUSPENSIÓN	34
2.11 SOPORTE EXTERIOR RUEDA REPUESTO	34	6	FRENOS	9	MOTOR Y TRANSMISIÓN
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	34	6.01 FRENOS DE SERVIDO	34	9.01 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	34
2.13 ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE VEHICULOS M Y M	N/A	6.02 FRENO SECUNDARIO (SOCCORO)	N/A	9.02 SISTEMA DE ALIMENTACION	34
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	6.03 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	N/A	9.03 SISTEMA DE ESCAPE	34
3.01 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES	34	6.04 FRENO DE INERCI	N/A	9.04 TRANSMISIÓN	34
3.02 CINTURONES DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES	34	6.05 DISPOSITIVO ANTILOQUEO	N/A	9.05 VEHICULOS QUE UTILIZAN GAS COMO CARBURANTE	N/A
3.03 DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PARA NIÑOS	N/A	6.06 DISPOSITIVO DE DESACELERACIÓN	N/A	9	OTROS
3.04 ANTECHOQUE Y ANTIHAYO	34	6.07 PEDAL DEL DISPOSITIVO DE FRENO	34	10.01 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS	N/A
3.05 ANTIHAYO Y ALARMA	34	6.08 BOMBA DE VACIO O COMPRESOR Y DEPÓSITOS	N/A	10.02 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PERECEDERAS	N/A
3.06 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA	34	6.09 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN	N/A	10.03 TRANSPORTE ESCOLAR	N/A
3.07 DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DE LA CARGA	N/A	6.10 VALVULA DE REGULACION DEL FRENO DE MANO	N/A	10.04 TACÓGRAFO	N/A
3.08 INDICADOR DE VELOCIDAD	34	6.11 VALVULA DE REGULACION DEL FRENO DE MANO	N/A	10.05 LIMITACION DE VELOCIDAD	N/A
3.09 SALIENTES INTERIORES	34	6.12 ACUMULADOR O DEPÓSITO DE PRESIÓN	N/A	10.06 REFORMAS NO AUTORIZADAS	34
3.10 ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE VEHICULOS M Y M	N/A	6.13 ACOPLAMIENTO DE LOS FRENOS DE REMOLQUE	N/A		
4	ALUMBRADO Y SERIALIZACION	6.14 SERVOFRENO CILINDRO DE MANDO (S HÍDRULICOS)	34		
4.01 LUZES DE CRUCE Y CARRETERA	34	6.15 TUBOS RÍGIDOS	34		
4.02 LUZES DE MARCHA ATRAS	34	6.16 TUBOS FLEXIBLES	34		
4.03 LUZES INDICADORAS DE DIRECCIÓN	34	6.17 FANALAS	34		
4.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	34	6.18 TAMBORES Y DISCOS	34		

Contrôle anti-pollution Espagne

sur le même véhicule

Le 22-07-2009 à 160 000 kms

Co ralenti : 0.01 Co accéléré : 0.01